


autor Ing.arch. J.Soukup		ved. projektant Ing. Antonín Švehla	projektant Antonín Švehla	ATELIER SOUKUP s.r.o. Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň IČO 25229869, DIČ CZ25229869 Tel: 377223236, Fax: 377221977 Email: info@atelier-soukup.cz	
místo stavby		Kunějovice, Parc. č. 57 , objekt bez č.p.			
investor		Obecní úřad Kunějovice, č.p.28, 33035, Kunějovice			
Akce : KUNĚJOVICE - KAPLE SV. ANNY STAVEBNÍ ÚPRAVY				datum: 11/2014	
				stupeň: DPS	
				č.zakázky: 2014061	
Část :		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		měřítko:	č.přílohy: 17
Název přílohy :		FOTODOKUMENTACE			

CELKOVÉ POHLEDY



Celkový pohled na západní fasádu kaple



Celkový pohled na východní fasádu kaple



Celkový pohled na jižní fasádu kaple



Celkový pohled na severní fasádu kaple

KERAMICKÉ PRVKY NA FASÁDĚ



Západní fasáda – keramický sokl



Keramický sokl



Západní fasáda – keramický křížek



Keramický parapet

STŘECHA A VĚŽIČKA



Stávající eternitová krytina - zlom



Věžička – pohled západní



Stávající zvon ve věžičce

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DLAŽBA




Stávající skladba dlažby uvnitř kaple – bude odborně vybourána a nahrazena skladbou novou.
Stávající skladba dlažby velmi zvlněná, propadlá



Stávající skladba dlažby uvnitř kaple – bude odborně vybourána a nahrazena skladbou novou.
Stávající skladba dlažby velmi zvlněná, propadlá

KERAMICKÉ PRVKY NA FASÁDĚ



Stávající kořeny před vstupem do kaple - odstranit



Vzrostlý jehličnan na východní straně – bude upraven
ořezem



Uskladněný materiál na východní straně -
odstranit

DŘEVĚNÝ OLTÁŘ



Dřevěný oltář

VNITŘNÍ MALBY




Strop – šedomodrá barva s hvězdami



Stěny – typický motiv šablonové výzdoby s motivem Božího oka


VNITŘNÍ POŠKOZENÍ OMÍTEK




Poškození omítek uvnitř kaple, způsobené vlhkostí



Poškození fabionů a šikmých ploch pod stropem



Poškození omítek pod stropem




Poškození omítek nad vnitřním keramickým soklem

VSTUPNÍ DVEŘE, OKNA



Vstupní dveře – kompletní výměna, stávající budou použité jako vzor pro repliku



Vstupní dveře – detailní záběr na kliku a krytku zámku





Okno – západní fasáda

INTERIÉR – CELKOVÉ POHLEDY




Celkový pohled od vstupních dveří





Celkový pohled od oltáře



Pohled na strop