

**Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť
podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7
evid. číslo: 2023/915**

Objednatel: Obec Kunějovice
Adresa: Kunějovice 28, 330 35 Líštany

Kontrolovaný subjekt: Veřejné hřiště

Posuzovaného podle Zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, NV č. 173/97 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v platném znění a podle níže uvedených požadavků norem:

ČSN EN 1176-1	Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1176-2	Houpačky
ČSN EN 1176-3	Skluzavky
ČSN EN 1176-4	Lanovky
ČSN EN 1176-5	Kolotoče
ČSN EN 1176-6	Kolébáčky
ČSN EN 1176-7	Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
ČSN EN 1176-11	Prostorové sítě

Roční hlavní kontrola:

- provádí se v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů.
- nezbujuje provozovatele povinnosti: a) běžné vizuální kontroly
b) provozní kontroly – v rozmezí od 1 do 3 měsíců,
vč. záznamu o kontrole

Výsledek kontroly:

Kontrolované součásti: A- vyhovují provozu podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7
B- vyhovují po odstranění nedostatků uvedených v příloze
C- nevyhovují provozu podle ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 1176-7 a zdůrazňuje se povinnost odstranit je z provozu, nesmí se dále používat

6 v
.....
.....
.....

Nedílnou součástí tohoto zápisu je příloha, kde je uveden detailní soupis i popis kontrolovaných prvků, zařízení a návrh na odstranění nedostatků.

Dne: 03.11. 2023

Platnost provedené kontroly je do: 03.11. 2024



.....
podpis a razítko objednatele

.....
podpis a razítko technického kontrolora

Příloha k zápisu o roční kontrole ev. č. 2023/915

Dne 3. listopadu 2023 byla provedena pravidelná roční kontrola dětského hřiště v obci Kunějovice.

Kontrola byla provedena dle ČSN EN 1176-1/2018 a ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz.

Dětské hřiště: Veřejné hřiště

Na dětském hřišti byla kontrolována a jsou umístěna tato zařízení:

- 1) Třívěžová sestava Universal se skluzavkami, řetězovou dvojhoupačkou, houpačkou Hnízdo, šikmou lávkou, sítí, horolezeckou stěnou, tunelem a lanovým mostem mezi věžemi
- 2) Vahadlová houpačka
- 3) Houpadlo na pružině Motorka
- 4) Průlezka Pes
- 5) Lanový kolotoč
- 6) Houpadlo na pružině Medvěd

Popis výše uvedených zařízení, zjištěné závady a opatření k odstranění zjištěných závad:

1. Třívěžová sestava Universal se skluzavkami, řetězovou dvojhoupačkou, houpačkou Hnízdo, šikmou lávkou, sítí, horolezeckou stěnou, tunelem a lanovým mostem mezi věžemi

Vyhovuje – **A**



2. Vahadlová houpačka

Vyhovuje – **A**



3. Houpadlo na pružině Motorka

Vyhovuje – **A**



4. Průlezka Pes
Vyhovuje – A



5. Lanový kolotoč
Vyhovuje – A

-doplňit šroub na přírubě, která drží spodní kruh



6. Houpadlo na pružině Medvěd
Vyhovuje – A



Závěr roční kontroly:

Provozní řád – vyvěšen.

Certifikáty a prohlášení o shodě: jsou uloženy na obecním úřadě.

Vést deník kontrol s pravidelnými zápisy za 1 – 3 měsíce dle ČSN EN 1176-7.



Posuzovaná zařízení A – vyhovují a nic nebrání jejich provozu.

Posuzovaná zařízení B – lze provozovat až po odstranění výše uvedených závad.

Posuzované zařízení C – nelze provozovat a je nutné je z provozu odstranit.

Součástí roční kontroly nebyl: mobiliář - lavičky, stoly, odpadkové koše,
cesty, oplocení a porost, stromy, keře.

Hlavní roční kontrolu provedl:

Jiří Odehnal

technický kontrolor


REVIZE HŘIŠŤ s.r.o.

Jamné 13, 666 01 Tišnov

IČ: 05151686



Dne: 03. 11. 2023


.....
razítko a podpis technického kontrolora